

Kalkfarbe

Produkt	Mineralische Innenfarbe auf Kalkbasis.
Verwendung	Zum Streichen auf mineralischen Untergründen der MG P I, P II und III, wie z. B. Kalk-, Kalk-Zement-, Gipsputze, Beton, Lehmputze und alte mineralische Farbanstriche. Bitte beachten: Durch die Eigenstruktur der Farbe nicht für geglättete Untergründe geeignet. Evtl. Probeanstrich ausführen!
Eigenschaften	DRACHOLIN Kalkfarbe wirkt sich in vielfältiger Weise positiv auf das Raumklima aus. Es findet ein Feuchtigkeitsaustausch zwischen der Raumluft und der Kalkoberfläche statt. Kalkfarben können Luftfeuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben. DRACHOLIN Kalkfarbe ist konservierungsmittel-, weichmacher- und lösemittelfrei, hoch wasserdampfdurchlässig und besitzt durch die alkalische Oberfläche einen natürlichen Schutz gegen Schimmelpilze.
Verpackung	Kunststoff-Eimer zu 10 Liter.
Verbrauch	Je nach Struktur des Untergrundes 200 ml je qm bei einmaligem Anstrich.
Farbton	Weiß
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss tragfähig sauber, fest und trocken sein. Neue mineralische Untergründe der MG P I und II müssen lufttrocken sein. Lose Putz- und Farbteile mechanisch entfernen. Schadhafte Putzstellen erneuern. Stark saugende und sandende Untergründe mit DRACHOLIN Silikatverdünner vorbehandeln und verfestigen.
Verarbeitung	<ol style="list-style-type: none">1. Voranstrich: DRACHOLIN Kalkfarbe der Saugfähigkeit des Untergrundes durch verdünnen bis ca. 10% Wasser anpassen.2. Deckanstrich: DRACHOLIN Kalkfarbe mit ca. 10% Wasser verdünnt, satt und gleichmäßig mit Quaste, Pinsel oder Lammfellwalze aufbringen. Je nach Saugfähigkeit und Farbtondifferenz des Untergrundes sind evtl. mehrere Anstriche auszuführen. <u>Bitte beachten:</u> Zur Vermeidung von Ansätzen sollte nass in nass gearbeitet werden. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen kann sich die Trockenzeit verlängern. Dadurch besteht die Gefahr von Fleckenbildung und Farbtenschwankungen.
Verarbeitungstemperatur	Zwischen + 5 °C und + 25 °C Luft- und Untergrundtemperatur und nicht bei Frostgefahr und direkter Sonnenbestrahlung verarbeiten.
Trockenzeit	Zwischen den einzelnen Anstrichen je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit 24 Stunden trocknen lassen.
Lagerung	Kühl und frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde möglichst sofort verbrauchen.
Werkzeuge	Deckenbürste, Pinsel und Farbroller.

Verschmutzungen	Arbeitsgeräte sofort mit Wasser gut auswaschen. Alles aus Glas, Stein, Metall, besonders Fensterscheiben und Gesimse gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer möglichst sofort, vor Antrocknen mit Wasser entfernen.														
Entsorgung	Kann in eingetrocknetem Zustand mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht abgebundenes Material mit Zement erhärten lassen und entsorgen.														
Hinweis	Weitere Informationen zum Umgang, der Entsorgung und Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.														
Technische Information	Stand 07/2009														
Kennzeichnung nach GefStoffV	<table><tr><td>Xi</td><td>Reizend</td></tr><tr><td>R 38</td><td>Reizt die Haut</td></tr><tr><td>R 41</td><td>Gefahr ernster Augenschäden</td></tr><tr><td>S 2</td><td>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</td></tr><tr><td>S 24/25</td><td>Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden</td></tr><tr><td>S 26</td><td>Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.</td></tr><tr><td>S 36/37/38</td><td>Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.</td></tr></table>	Xi	Reizend	R 38	Reizt die Haut	R 41	Gefahr ernster Augenschäden	S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen	S 24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden	S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.	S 36/37/38	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.
Xi	Reizend														
R 38	Reizt die Haut														
R 41	Gefahr ernster Augenschäden														
S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen														
S 24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden														
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.														
S 36/37/38	Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.														

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.