

Technische Information

CASITH Klebemörtel G

Produkt	Mineralischer haftvergüteter Spezialkleber zum Verkleben von CASITH Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten hydrophil und Schimmelsanierplatte MSP im Innenbereich, speziell auf gipshaltigen Untergründen.	
Zusammensetzung	CASITH Klebemörtel G setzt sich zusammen aus, Zement, mineralischen Zuschlagstoffen und Zusätzen.	
Eigenschaften	CASITH Klebemörtel G lässt sich leicht, zügig verarbeiten und ist sehr ergiebig, hohe Klebekraft, sulfatbeständig, hoch alkalisch, kapillarleitend.	
Technische Daten	Schüttdichte:	ca. 1,50 kg/dm ³
	μ-Wert:	ca. 20
	Wasserbedarf:	ca. 7 l/Sack
	Verbrauch:	Kleben vollflächig ca. 4 - 5 kg/m ²
	Ergiebigkeit:	ca. 5 - 6 m ² /Sack
	Verarbeitungszeit/Topfzeit:	ca. 2 Stunden (bei 20 °C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
Farbton	Hellgrau	
Verpackung	25 kg Papier-Ventilsäcke, 42 Sack = 1050 kg pro Palette.	
Anwendung	Zum Kleben von CASITH Calciumsilikatplatten, CASITH Leibungsplatten CASITH Plattenkeile, Mineralschaumplatten hydrophil und Schimmelsanierplatten MSP auf allen tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, speziell zum Kleben auf Gipsputzen, Gips-Kalkputzen und anderen gipshaltigen Untergründen sowie zur Fugenverklebung der Calciumsilikatplatten einsetzbar.	
Untergrundvorbehandlung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Staub und Schmutz sind zu entfernen. Alte mineralische Kalkzement-, Zementputze und gipshaltige Untergründe (Gipsputze, Gips-Kalkputze, u.a.) mit DRACHOLIN Mineral-Grund als Haftbrücke vorstreichen. Sandende und stark saugende Untergründe mit DRACHOLIN Tiefgrund Aqua verfestigen. Nicht tragfähige Altputze und Beschichtungen, sowie Anstriche sind vollständig zu entfernen. Der Untergrund muss flucht- und lotrecht sein, Unebenheiten im Untergrund sind vorher auszugleichen. Pilz- und Schimmelbefall ist fachgerecht zu entfernen. Bei Unsicherheit in der Beurteilung des Untergrundes setzen Sie sich bitte mit Ihrem DRACHOLIN Fachberater in Verbindung.	
Verarbeitung	1 Sack zu 25 kg mit ca. 7 l Wasser ohne jeden weiteren Zusatz zu einer gut verarbeitbaren Masse anrühren. Mischzeit mind. 3 Minuten bis eine homogene Masse vorliegt. CASITH Klebemörtel G mit der Zahntraufel 10 x 10 mm auf die Plattenoberfläche und den Untergrund auftragen und aufkämmen und Platten anpressen, so dass eine hohlraumfreie, vollflächige Verklebung vorliegt. Darauf achten, dass die Platten zügig, vor Hautbildung verklebt werden. Nur so viel CASITH Klebemörtel G anrühren wie in 2 Stunden verarbeitet werden kann. Angesteifter CASITH Klebemörtel G nicht wieder aufrühren und weiterverarbeiten!	

Bei Calciumsilikatplatten:

Plattenkanten dünnschichtig mit Klebemörtel beschichten. Die Calciumsilikatplatten im Verband verkleben, es dürfen keine Kreuzfugen

Bitte wenden

entstehen. Fugen dicht gestoßen, so dass der Kleber leicht herausquillt, überstehenden Kleber entfernen.

Bei den Calciumsilikatplatten werden die Plattenstöße mit Klebemörtel verklebt. Aus diesem Grund ist keine Gewebearmierung erforderlich. Unmittelbar nach der Verklebung kann die Plattenoberfläche mit dem DRACHOLIN Silikat-Verdünner vorgestrichen werden. Am anderen Tag kann der CASITH Feinspachtel aufgetragen werden. Wird die Oberfläche mit einem körnigen Putz beschichtet, werden die CASITH Calciumsilikatplatten mit Silikat-Verdünner eingestrichen, anschließend der DRACHOLIN Mineral-Grund als Haftbrücke aufgebracht. Darauf eignen sich besonders die DRACHOLIN Reinkalkputze.

Bei Mineralschaumplatten hydrophil/ Schimmelsanierplatte MSP:

Die Mineralschaumplatten/ Schimmelsanierplatten MSP im Verband verkleben, es dürfen keine Kreuzfugen entstehen. Fugen dicht gestoßen. Die Fugen zwischen den Mineralschaumplatten müssen frei von Klebemörtel sein. Darauf folgt eine Gewebespachtelung mit dem CASITH Feinspachtel oder dem Reinkalk-Haftputz und dem Armierungsgewebe fein.

Verarbeitungstemperatur	Zwischen +5 °C und +25 °C Untergrund- und Lufttemperatur und nicht bei Frostgefahr verarbeiten.
Lagerung	Temperaturunabhängig, jedoch vor Nässe und Feuchtigkeit schützen. In trockenen Räumen ca. 12 Monate lagerfähig.
Verschmutzungen	Fensterscheiben, Gesimse und Steinplatten gut abdecken. Unvermeidbare Flecken und Spritzer sofort mit viel Wasser entfernen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Entsorgung	Abgebundenes bzw. eingetrocknetes Material kann mit dem Hausmüll entsorgt werden. Restentleerte Säcke werden über die örtlichen Sammelstellen der Wiederverwertung zugeführt.
Qualitätsüberwachung	DRACHOLIN Produkte werden im eigenen Werklabor ständig auf die Einhaltung ihrer gleichmäßigen Zusammensetzung und ihrer Eigenschaften überprüft.
Sicherheitshinweis	Staub der Calciumsilikatplatten, Mineralschaumplatten/Schimmelsanierplatten MSP und der mineralischer Trockenputz reagieren mit Feuchtigkeit alkalisch. Reizt die Augen und Haut. Bei Berührungen gründlich mit Wasser spülen, bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen.
Technische Information	Stand 02/2023

DRACHOLIN GmbH 07123 96 56 0
Carl-Zeiss-Straße 19 Fax 07123 416 52
72555 Metzingen info@dracholin.de

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte und deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Die Anwendung und Eignung des Produktes muss im Einzelfall am Objekt auf dem Untergrund in eigener Verantwortung geprüft werden.